

<b>EU-UIMARANTOJEN UIMAVESILUOKAT 2021 - 2023</b>				
STMa (177/2008) 11§				
Uimaranta	Osoite	Uimavesiluokka		
		2021	2022	2023
<b>Joroinen</b>				
Kolppa	Tuohilahdentie	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
<b>Leppävirta</b>				
Kirkonkylä	Kalmalahti	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
<b>Pieksämäki</b>				
Hiekanpää	Karjalankatu	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
Tahinlampi	Peiposjärventie	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
<b>Varkaus</b>				
Haijanvirta	Lauttatie	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
Hanhenkoulu	Haukankuja	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen
Kommila	Multniemenranta	Erinomainen	Erinomainen	Erinomainen

Uimaveden laadun arviointi ja luokitus perustuvat neljän viimeisimmän uimakauden seurantakalenterien mukaan otettujen näytteiden valvontatutkimustuloksiin. Luokkia on neljä: erinomainen – hyvä – tyydyttävä – huono.

Lisätietoa: STM:n asetus (177/2008) yleisten uimarantojen laatuvaatimuksista ja valvonnasta.

**Joroinen**  
Ahlströminkatu 6  
PL 208  
78201 Varkaus

**Leppävirta**  
Savonkatu 39  
PL 4  
79101 Leppävirta

**Pieksämäki**  
Sairaalantie 14  
PL 101  
76101 Pieksämäki

**Varkaus**  
Ahlströminkatu 6  
PL 208  
78201 Varkaus